

## Unterdrucksicherheit Vacuum safety

Manometer der Typenreihen P können mit voller Vakuum-Sicherheit geliefert werden. Bei offenem Anschlussflansch ist eine Unterdrucksicherheit nur nach untenstehender Tabelle möglich.

Pressure gauges of types P can be supplied with full vacuum safety. Open flange connections can only be supplied with vacuum safety according table below.

bar	Unterdrucksicher bis Vacuum safe up to	x - fach x - fold
-40 - 0	-50	1,3
-60 - 0	-80	1,3
-100 - 0	-130	1,3
-160 - 0	-200	1,3
-250 - 0	-325	1,3
-400 - 0	-520	1,3
-600 - 0	-1000	1,3
-15 - 0 - 25	-50	3,3
-25 - 0 - 15	-50	2,0
-20 - 0 - 40	-80	4,0
-40 - 0 - 20	-80	2,0
-40 - 0 - 60	-130	3,3
-60 - 0 - 40	-130	2,2
-60 - 0 - 100	-200	3,3
-100 - 0 - 60	-200	2,0
-100 - 0 - 150	-325	3,3
-150 - 0 - 100	-325	2,2
-150 - 0 - 250	-520	3,5
-250 - 0 - 150	-520	2,2