

## Überlastsicherheit

### Overload safety

Manometer der Typenreihen P. und D. können mit einem Überlastschutz gemäß untenstehender Tabelle geliefert werden. Der Überlastschutz ist für die Typen PGU bis max. 10 bar; für die Typen PKU bis max. 40 bar lieferbar. Max. Überlastschutz für Typen DKU 25 bar; Typen DGU 10 bar.

Pressure gauges of types P and D can be supplied with an overload safety according to the table below. An overload safety will be available for types PGU up to 10 bar; for types PKU up to 40 bar. Max. Overload safety for types DKU 25 bar; types DGU 10 bar.

mbar	Überlastsicher bis Overload safe up to	x - fach x - fold
-40 - 0	200	5
-60 - 0	300	5
-100 - 0	1000	10
-160 - 0	1600	10
-250 - 0	2500	10
-400 - 0	4000	10
-15 - 0 - 25	125	5
-25 - 0 - 15	75	5
-20 - 0 - 40	200	5
-40 - 0 - 20	100	5
-40 - 0 - 60	300	5
-60 - 0 - 40	200	5
-60 - 0 - 100	1000	10
-100 - 0 - 60	600	10
-100 - 0 - 150	1500	10
-150 - 0 - 100	1000	10
-150 - 0 - 250	2500	10
-250 - 0 - 150	1500	10
0 - 40	200	5
0 - 60	300	5
0 - 100	1000	10
0 - 160	1600	10
0 - 250	2500	10
0 - 400	4000	10

bar	Überlastsicher bis Overload safe up to	x - fach x - fold
-0,6 - 0	3,0	5
-1,0 - 0	5,0	5
-1,0 - 0 - 0,6	0,78	1,3
-1,0 - 0 - 1,5	2,0	1,3
-1,0 - 0 - 3,0	3,9	1,3
-1,0 - 0 - 5,0	25	5
-1,0 - 0 - 9,0	36	4
-1,0 - 0 - 15,0	40	2,6
-1,0 - 0 - 24,0	40	1,6
0 - 0,6	3,0	5
0 - 1,0	5,0	5
0 - 1,6	8,0	5
0 - 2,5	12,5	5
0 - 4,0	20	5
0 - 6,0	30,0	5
0 - 10,0	40	4
0 - 16,0	40	2,5
0 - 25,0	40	1,6